



VIDEO DISPONIBILE in (SCHEDA DETTAGLIATA)

TIPOLOGIA	Giri	CORSA ASSE X (mm)	CORSA ASSE TRAS VERSALE (mm)	CORSA ASSE VERTICALE (mm)	PORTATA TAVOLA (kg)	STRUTTURA	CNC	OPZIONE TORNITURA
Centri di lavoro a 5 assi SUPER VELOCI	10.000 / 16.000 (opz)	200	440	305	40	Montante mobile. 2 assi rotazione su tavola.	Brother	SI